HOJA 1

INFORME FINAL DE

INSPECCIÓN

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS



6/5/2021	SEGÚN PROCEDIMIENTO ASME V.	QUALITEST SRL	
Fecha del informe	Descripción	Aprobó	
Qualitest 2	PILETA DE RECIRCULACION RCL-001	GRUPO CONCRETO Concretar SRL & CAA SRL Construyendo Futuro	

Queda terminantemente prohibido la reproducción parcial o total del presente informe sin su previa autorización escrita

INFORME FINAL Nº OT 1307



INFORME FINAL DE INSPECCION COMPRESORES

Código: QTPO-LAP-00-F05

Fecha: NOV 2011

Nº Rev.: 01

FECHA DE INSPECCION: 6/5/2021 CERTIFICACION: ANUAL

CLIENTE: CONCRETAR SRL TRABAJO A REALIZAR: ESTANQUEIDAD

№ DE OT: 1307 Nº INFORME FINAL: QT 1307

IDENTIFICACIÓN: RCL-001 BASE: CONCRETAR

RESP. QUALITEST: Op. J.Sisto RESP. CLIENTE: Raul Martin

NORMA/CÓDIGO EVALUACIÓN: ASME V VENCIMIENTO INSP.: 6/5/2021

PIEZAS INSPECCIONADAS

ITEM	NOMBRE DE PIEZA	N° SERIE	PRECINTO NUEVO	RESULTADO
1	PILETA DE RECIRCULACION	RCL-001	QT 1307-MAY 21- IV-E	APROBADO













OBSERVACIONES:

Se realiza Ensayo de Estanqueidad a Pileta de Recirculacion nº de serie RCL-001.

RESULTADO DE INSPECCION:

Aprobado. No se detectan perdidas ni descenso del volumen de agua durante un lapso de tiempo de 24hs.

INSPECCION VISUAL

RESULTADO INSPECCION: *Aprobado*. No se observan indicaciones relevantes, los coneccionados se encuentran en buen estado, junto con los componentes de seguridad.

INSPECCION / EVALUACION	CLIENTE	

